

施工実績

No	施工年月	工事名称	元請業者	施工内容
1	2010. 3	原子力美浜発電所改修工事	三菱重工(株)	調査
2	2010. 4	東京農大第二高等学校新校舎外壁補修工事	清水建設(株)	ひび割れ注入
3	2010. 5	ハートフィールズ薬園台地下駐車場車路ひび割れ補修工事	(株)ティ・エス・プランニング	ひび割れ注入
4	2010. 5	原子力高浜発電所改修工事	三菱重工(株)	調査
5	2010. 6	岩屋ウィンドファーム 2・8・10 号機補強工事	カジマ・リノベイト(株)	ひび割れ注入
6	2010. 8	旭板屋 C 地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事	(株)大林組	ひび割れ注入
7	2010.9	東京農業大学世田谷キャンパス新講義棟新築工事	戸田建設(株)	ひび割れ注入
8	2010. 9	東京農業大学オホーツクキャンパス校舎改修工事	北斗建設(株)	ひび割れ注入
9	2010.10	ポンワカペケレ治山工事	水元建設(株)	ひび割れ注入
10	2011. 1	原子力大飯発電所改修工事	三菱重工(株)	調査
11	2011.3	平成 21 年度国道 220 号宮浦地区災害復旧(擁壁等)工事	八作建設(株)	ひび割れ注入
12	2011. 4	首都圏中央連絡自動車道裏高尾橋工事	鹿島建設・間組 JV	ひび割れ注入
13	2011. 5	芝浦アイランド擁壁補修工事	鹿島建設(株)	ひび割れ注入
14	2011. 6	原子力玄海発電所改修工事	三菱重工(株)	調査
15	2011. 8	シティータワー浜松外壁ひび割れ注入工事	(株)大林組	ひび割れ注入
16	2011. 8	東京農業大学オホーツクキャンパス 7 号館改修工事	北斗建設(株)	ひび割れ注入
17	2011.10	原子力伊方発電所改修工事	三菱重工(株)	調査
18	2011.10	西沢上線林道新設工事	水元建設(株)	ひび割れ注入
19	2012. 2	IHI 磯子(EC-1)ビル外壁補修工事	(株)大林組	調査
20	2012. 3	グランドヒルズ覚王山地下駐車場ひび割れ補修工事	大成建設(株)	ひび割れ注入

2025 年 1 月 現在
株式会社ティ・エス・プランニング

施工実績

21	2012. 5	平成 21 年度ハッ場ダム管内付替道路橋梁検査路設置他工事	石橋建設工業(株)	ひび割れ注入
22	2012. 8	高圧送電線架台 ASR 対策試験施工	(株)大豊建設	ひび割れ注入
23	2012.10	東京農業大学世田谷キャンパス新講義棟建設工事	戸田建設(株)	ひび割れ注入
24	2012. 11	JR 総武線姥山弧線道路橋耐震補強工事	ユニオン建設株	調査
25	2013. 4	(仮称) 柏の葉キャンパスステイプロジェクト 148 駅前街区新築工事	(株)銭高組	調査
26	2013. 6	パークハウス四番町レジデンス新築	(株)銭高組	ひび割れ注入
27	2013. 8	東京農業大学オホーツクキャンパス 8 号館改修工事	北斗建設(株)	ひび割れ注入
28	2013. 9	カネボウ小田原工場新館外壁補修工事	三井住友建設株	ひび割れ注入
29	2013.10	ウインドパーク笠取コンクリート基礎部調査	鹿島建設(株)	調査
30	2013.11	慶応義塾横浜初等部建設工事	(株)銭高組	ひび割れ注入
31	2013.12	東京農業大学(仮称) 新図書館棟建設工事	清水建設(株)	ひび割れ注入
32	2014.1	一般国道 242 号 遠軽町淀橋耐震補強外一連工事	水元建設(株)	ひび割れ注入
33	2014.3	高度浄水中間ポンプ施設築造及び場内連絡管布設工事	(株)大林組	ひび割れ注入
34	2014.11	朝明川橋における豆板調査	川田建設(株)	調査
35	2014.11	第二浜田ダム本体建設工事	鹿島・五洋・今井特別共同企業体	ひび割れ注入
36	2015.1	円橋補修工事	オリエンタル白石(株)	調査/補修
37	2015.7	赤旗堰堤補強工事	りんかい日産建設(株)	ひび割れ注入
38	2015.7	奥胎内ダム工事	鹿島・大成・加賀田組特別共同企業体	ひび割れ注入
40	2015.8	Y K K 黒部工機技術本部ファスナー専用機械部品工場新築工事	堀越コーキング(株)	ひび割れ注入
41	2015.12	神戸 3 号線床版調査	内外構造(株)	調査
42	2016.3	沢底川橋補強工事調査	オリエンタル白石(株)	調査

2025 年 1 月 現在

株式会社ティ・エス・プランニング

施工実績

43	2016.12	新M I D大阪京橋ビル新築工事	(株)竹中工務店	注入
44	2017.1	岐阜工場 川重岐阜新総合ビル建設工事	(株)大林組	注入
45	2017.1	16 新名神四日市北工事 導水管設置工	五洋建設・徳倉建設特定工事共同企業体	調査
46	2017.1	新名神高速道路小牧高架橋他 2 橋工事	清水建設(株)	調査
47	2017.3	高速電気軌道第 1 号線 P C 橋梁グラウト充填工事	オリエンタル白石(株)	グラウト充填
48	2017.6	覚王山駐車場ひび割れ補修工事	大成建設(株)	ひび割れ補修
49	2017.8	東京農業大学オホーツクキャンパス 2 号館/5 号館ひび割れ補修工事	北斗建設(株)	ひび割れ補修
50	2017.9	コープ東北羽川風力発電所建設工事 (削孔、空隙調査、充填)	若築建設(株)	補修
51	2017.12	ポートタワー橋脚 L B D 工事 京橋ディビダーク橋詳細調査	内外構造(株)	調査
52	2018.5	七尾虫ヶ峰風力発電基礎補修 (削孔、空隙調査、充填)	若築建設(株)	補修
53	2019.1	横瀬川ダムひび割れ補修工事	西松建設(株)	ひび割れ補修
54	2019.3	大分川ダム建設 (二期) 工事 漏水対策工	鹿島・竹中土木・三井住友 JV	ひび割れ補修
55	2019.9	阪 神 高 速 喜 連 瓜 破 デ ィ ビ ダ ー ク 橋 詳 細 調 査 阪神高速道路 14 号松原線	内外構造(株)	調査
56	2019.11	新明神埋立地内上部工 鋼矢板・鋼管杭の位置調査	あおみ建設(株)	調査
57	2019.11	道平川ダム 単独公共 河川維持補修提趾導流壁 ひび割れ補修工事	ダイケンテクノ(株)	補修
58	2020.1	玉来ダム	大成建設(株)	補修
59	2020.5	栴川ダム	大成・飛鳥・村上 JV	補修
60	2021.8	成瀬ダム堤体打設工事	鹿島・前田・竹中土木 JV	ひび割れ補修
61	2022.7	波積ダム堤体打設工事	安藤ハザマ・今岡工業・原工務所 JV	ひび割れ補修

2025 年 1 月 現在

株式会社ティ・エス・プランニング

施工実績

62	2022.12	釜房ダム調査工事	日本工営(株)	調査
63	2023.5	成瀬ダム堤体打設工事	鹿島・前田・竹中土木 JV	ひび割れ補修
64	2024.4	立野ダム堤体打設工事	西松建設・安藤ハザマ・青木あすなろ建設 JV	ひび割れ補修
65	2024.9	三隅火力発電所 ひび割れ補修工事	水 i n g エンジニアリング(株)	ひび割れ補修
66	2024.11	大石沢砂防堰堤改築その 4 外工事	山和建設(株)	ひび割れ補修
67	2020.1	2010 年から継続使用 「原子力発電所」 国内ほぼ全域		